

## Płyta główna do HP ENVY Ultrabook 6-1030ew



Płyta główna do laptopa HP ENVY Ultrabook 6-1030ew

Ocena Nie ma jeszcze oceny

### Cena

Różnica ceny dla wariantu

Cena podstawowa brutto:

Cena netto po rabacie:

Cena po rabacie

Cena sprzedaży brutto:

Cena sprzedaży netto:

Kwota rabatu:

Kwota podatku:

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent:

Szczegóły produktu HP ENVY Ultrabook 6-1030ew .

Płyta główna do laptopa to najdroższa część. Wszystkie płyty główne sprzedajemy wyłącznie na zamówienie jeśli nie uda się naprawić starej. Nie ma możliwości zamówienia i samodzielnego montażu.

Najczęściej obserwowane objawy związane z uszkodzoną płytą główną:

- laptop nie włącza się / nie reaguje na klawisz
- laptop zawiesza się
- blue screen
- artefakty / krzaczkę na ekranie
- uszkodzenia po zalaniu
- laptop uruchamia się ale nie wyświetla obrazu

Pamiętaj naprawa płyty głównej jest znacznie tańsza niż zakup nowej  
**ZAPRASZAMY**

#### **Recenzje**

Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu.